

COFFRAGE

ÉTAIS

POUTRELLES

ÉTAIEMENT

SÉCURITÉ


Réparation assurée par Alphi*
*Alphi ne peut être tenu responsable d'une réparation effectuée par le client.



Hors service



CONTRÔLE DES CADRES C2+



1 PROFILÉ	
Trou sur profilé	Déformation importante
	Trait de scie


2 BOIS	
Très abimé	

3 EMBOUT		
Cassé, fissuré	Dent cassée	Soudure fissurée

4 POIGNÉES*	
Manquante, déformée	Soudure fissurée

*Sauf pour le modèle 110, pas de poignées.

CONTRÔLE DES POUTRELLES PRIMAIRES




1 PROFILÉ				
Trou sur profilé	Déformation du profilé	Gorge tordue, cabossée	Trait de scie	Passage de vis déformé

2 BOIS	
Très abimé	

3 EMBOUT		
Tordu, cabossé, déformé	Gorge écrasée	Soudure fissurée

CONTRÔLE DES SUPPORTS TECHNIQUES



1 TÊTE INTÉGRÉE TAPER AU MARTEAU SUR L'ÉTOILE POUR VERRILLER LA TÊTE			
Contrôle des 5 mm	Étoile cassée, fissurée ou manquante	Platine mobile, tordue	Bague inférieure non soudée
Si < 5 mm			

2 COULISSE ET FÛT		
Coulisse bloquée	Cabossé	Platine déformée

3 MANCHON ou ÉCROU, BROCHE	
Manchon cassé	Broche manquante ou tordue

